

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°272-25 SU22

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC) **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO **RECEPCIÓN N°** : 730-25
REAL LIMA - SAN ISIDRO - LIMA
PROYECTO ** : SM000720 SAN FERNANDO **F.EMISIÓN** : 2025-06-13
UBICACIÓN ** : CASERIO SAN FERNANDO S/N, DIST. BARRANQUITA, LAMAS, SAN MARTIN.
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 1064-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-06-06
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-07-06
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	100.0
No.40	0.425	99.8
No. 200	0.075	79.6

D10	0.018
D30	0.0
D60	0.1
Cu	3.2
Cc	1.1

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	20.4	Gruesa	0.0
		Media	0.7
		Fina	19.7
% FINO	79.6		79.6
LL		43	
LP		19	
IP		24	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla de baja plasticidad con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-7-6 (14)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°307-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°335-25 SU23



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 16/06/25
Motivo: Autorización
de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

