

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°275-25 SU22

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A.
DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR
PROYECTO ** : TC0059_G_R_GF_AT_30 LA COIPA
UBICACIÓN ** : PREDIO SECTOR EL FAIQUE S/N, DIST. LA COIPA, SAN IGNACIO, CAJAMARCA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 729-25
F.EMISIÓN : 2025-06-13

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1063-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-06
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-10

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	100,0
No.10	2,00	98,7
No.40	0,425	93,4
No. 200	0,075	76,9

D10	0,018
D30	0,0
D60	0,1
Cu	3,3
Cc	1,1

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0,0	Gruesa	0,0
		Fina	0,0
% ARENA	23,1	Gruesa	1,3
		Media	9,3
		Fina	12,5
% FINO	76,9		76,9
LL		48	
LP		21	
IP		27	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)


SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla de baja plasticidad con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-7-6 (16)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°306-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°334-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

