

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°275-25 SU23**

**CLIENTE** : CORBUS EDIFICACIONES  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT 702  
**PROYECTO \*\*** : 200125 - IE Karol Wojtyła  
**UBICACIÓN \*\*** : Av. Circulación s/n - San Juan de Lurigancho

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-23.02  
**RECEPCIÓN N°** : 569- 24  
**FECHA EMISIÓN** : 21-05-25

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils**  
**ASTM D4318-17<sup>E1</sup>**

**DATOS DE LA MUESTRA**

CANTERA/SONDAJE \* : -  
N° MUESTRA \*\* : M-1  
TIPO DE MUESTRA : AFIRMADO  
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 134-AG-24  
FECHA DE RECEPCIÓN : 09-05-25  
FECHA DE EJECUCIÓN : 10-05-25

| DESCRIPCIÓN                        | und | LÍMITE LÍQUIDO |    |    | LÍMITE PLÁSTICO |    |
|------------------------------------|-----|----------------|----|----|-----------------|----|
| N° Ensayo                          | N°  | 1              | 2  | 3  | 1               | 2  |
| N° Recipiente                      | N°  | --             | -- | -- | --              | -- |
| N° de Golpes                       | N°  | --             | -- | -- |                 |    |
| Masa del recipiente y suelo Humedo | g   | --             | -- | -- | --              | -- |
| Masa del recipiente y suelo Seco   | g   | --             | -- | -- | --              | -- |
| Masa del Recipiente                | g   | --             | -- | -- | --              | -- |
| Masa del Agua                      | g   | --             | -- | -- | --              | -- |
| Masa del Suelo Seco                | g   | --             | -- | -- | --              | -- |
| Contenido de Humedad               | %   | --             | -- | -- | --              | -- |



Límite Líquido **NP**

Límite Plástico **NP**

Índice de Plasticidad **NP**

  
**IRMA COAQUIRA LAYME**  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería  
y laboratorio  
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL  
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA  
CON REGISTRO N° LE - 184



## LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

### INFORME DE ENSAYO N°275-25 SU23

**CLIENTE** : CORBUS EDIFICACIONES  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT 702  
**PROYECTO \*\*** : 200125 - IE Karol Wojtyła  
**UBICACIÓN \*\*** : Av. Circulación s/n - San Juan de Lurigancho

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-23.02

**RECEPCIÓN N°** : 569- 24

**FECHA EMISIÓN** : 21-05-25

#### Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

|              |
|--------------|
| Multipunto   |
| Metal        |
| Manual       |
| Manual       |
| No se retiró |
| Húmedo       |

#### Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

|          |
|----------|
| AFIRMADO |
| Alterado |
| 2        |
| 76%      |
| Angular  |
| -        |

#### Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

#### Observaciones:

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

