

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°277-25 SU22

CLIENTE : CORBUS EDIFICACIONES SAC
DIRECCIÓN ** : AV. MIGUEL SEMINARIO NRO. 320 INT. 702 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : 200109 - IE RAMIRO PRIALE PRIALE
UBICACIÓN ** : AVENIDA CIRCUNVALACIÓN 3817 SAN JUAN DE LURIGANCHO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 714-25
F.EMISIÓN : 2025-06-18

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: LA GRANJA	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 165-AG-24
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 09-06-25
TIPO DE MUESTRA **	: AFIRMADO	FECHA DE EJECUCIÓN : 10-06-25
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	67.3
No.10	2.00	57.7
No.40	0.425	30.6
No. 200	0.075	11.6

D10	0.066
D30	0.4
D60	2.7
Cu	40.3
Cc	0.9

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	32.7	Gruesa	9.1
		Fina	23.5
% ARENA	55.7	Gruesa	9.7
		Media	32.6
		Fina	13.4
% FINO	11.6		11.6
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

**Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)**


SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SP-SM
Denominación de Grupo	Arena pobremente graduada con limo y grava

**Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24**

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-b (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°165-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°347-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

