

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°278-25 SU22

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC)
DIRECCIÓN ** : COMERCIAL CAMINO REAL LIMA - SAN ISIDRO - LIMA
PROYECTO ** : SM000720 SAN FERNANDO
UBICACIÓN ** : AREA COMUNAL DE PROGRESO, DIST. ZAPATERO, LAMAS, SAN MARTIN.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 728-25
F.EMISIÓN : 2025-06-16

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1062-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-06
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-10
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	100.0
No.40	0.425	99.8
No. 200	0.075	97.6


Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	2.4	Gruesa	0.0
		Media	0.2
		Fina	2.1
% FINO	97.6		97.6
LL		61	
LP		17	
IP		44	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CH
Denominación de Grupo	Arcilla de alta plasticidad

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-7-6 (20)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°311-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°341-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

