

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°182-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA
: CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA. **RECEPCIÓN N°** : 445-25
PROYECTO ** : LS3259_CUMBACILLO **F.EMISIÓN** : 2025-04-14
UBICACIÓN ** : HABILITACIÓN URBANA DENOMINADO "SAN PATRICIO" (-6.499140°, -76.389930°) DIST.
: MORALES, SAN MARTIN, SAN MARTIN.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 599-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-09
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-10
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		
in.	mm.	% que Pasa
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	99.9
No.40	0.425	98.3
No. 200	0.075	41.2

D10	0.026
D30	0.1
D60	0.1
Cu	5.1
Cc	1.0

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	58.8	Gruesa	0.1
		Media	6.3
		Fina	52.4
% FINO	41.2		41.2
LL		22	
LP		15	
IP		7	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SC
Denominación de Grupo	Arena arcillosa

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-4 (1)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°195-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°215-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

