

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2013-25 CO12

CLIENTE : CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.T. & C.D. S.A.C.
DIRECCIÓN** : Otr. Sector B Mza. L-1 Lote. 9 a.H. Casa Huerta la Campiña
PROYECTO** : LC3066_SAN_RAFAEL_DE_AGUAGUANA
UBICACIÓN** : Jr. General Vidal 921, Breña, Lima

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1472-25
OT N° : 1511-25
FECHA EMISIÓN : 2025-11-12

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : ZAPATA					Fecha Recepción : 2025-10-23				
F'c (Kg/cm²)** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-10-14				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-10-23				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 9 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
4624-CO-25	ZM - 07A	152.08	301.86	18,166.1	264.29	14.5	148.4	3	---
4625-CO-25	ZM - 07B	151.98	302.44	18,141.1	289.97	16.0	163.0	5	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

