

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°2015-25 CO12**

**CLIENTE** : CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.T. & C.D. S.A.C.  
**DIRECCIÓN \*\*** : Otr. Sector B Mza. L-1 Lote. 9 a.H. Casa Huerta la Campiña  
**PROYECTO \*\*** : LC3066\_SAN\_RAFAEL\_DE\_AGUAGUANA  
**UBICACIÓN \*\*** : Jr. General Vidal 921, Breña, Lima

**CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02  
**RECEPCIÓN N°** : 1472-25  
**OT N°** : 1511-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-11-12

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

| STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS<br>ASTM C39/C39M-24 |                   |                              |                              |                                                   |                                     |                                    |                                                    |                  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA</b>                                                                 |                   |                              |                              |                                                   |                                     |                                    |                                                    |                  |                                             |
| <b>Estructura**</b> : ZAPATA                                                                        |                   |                              |                              |                                                   | <b>Fecha Recepción</b> : 2025-10-23 |                                    |                                                    |                  |                                             |
| <b>F'c (Kg/cm<sup>2</sup>) **</b> : 210                                                             |                   |                              |                              |                                                   | <b>Fecha Moldeo**</b> : 2025-10-14  |                                    |                                                    |                  |                                             |
| <b>Tipo muestra</b> : Cilindros Moldeados                                                           |                   |                              |                              |                                                   | <b>Fecha Rotura</b> : 2025-11-11    |                                    |                                                    |                  |                                             |
| <b>LUGAR DE ENSAYO:</b> Laboratorio de ensayo de materiales                                         |                   |                              |                              |                                                   | <b>Edad muestra</b> : 28 días       |                                    |                                                    |                  |                                             |
| Código muestra<br>LEM                                                                               | Código<br>cliente | Diámetro<br>promedio<br>(mm) | Longitud<br>promedio<br>(mm) | Área sección<br>transversal<br>(mm <sup>2</sup> ) | Carga<br>Máxima<br>(kN)             | Resistencia<br>Compresión<br>(MPa) | Resistencia<br>Compresión<br>(Kg/cm <sup>2</sup> ) | Tipo<br>fractura | Densidad<br>muestra<br>(kg/m <sup>3</sup> ) |
| 4628-CO-25                                                                                          | ZM - 28A          | 150.76                       | 302.32                       | 17,851.0                                          | 383.29                              | 21.5                               | 219.0                                              | 2                | ---                                         |
| 4629-CO-25                                                                                          | ZM - 28B          | 151.07                       | 301.95                       | 17,924.5                                          | 379.16                              | 21.2                               | 215.7                                              | 2                | ---                                         |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

