

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2037-25 CO12

CLIENTE : TELRAD PERU SAC
DIRECCIÓN ** : CALLE ANQUETERA N° 777 - DPTO 1101, SAN ISIDRO, LIMA
PROYECTO ** : 013254734_LM_LA_FLORIDA DE MARGARETH_A
UBICACIÓN ** : CCPP LA SOLEDAD MZ. B LOTE 10, HUARAL, HUARAL, LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1488-25
OT N° : 1529-25
FECHA EMISIÓN : 2025-11-18

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : COLUMNAS DE CERCO PERIMETRAL					Fecha Recepción : 2025-10-27				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-10-02				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-10-31				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 14 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
4751-CO-25	-	150.81	301.57	17,862.8	637.92	35.7	364.2	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

- Nota :**
- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
 - Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
 - Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
 - Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
 - Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

