

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°2038-25 CO12**

**CLIENTE** : TELRAD PERU SAC  
**DIRECCIÓN \*\*** : CALLE ANQUETERA N° 777 - DPTO 1101, SAN ISIDRO, LIMA  
**PROYECTO \*\*** : 013254734\_LM\_LA\_FLORIDA DE MARGARETH\_A  
**UBICACIÓN \*\*** : CCPP LA SOLEDAD MZ. B LOTE 10, HUARAL, HUARAL, LIMA

**CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02  
**RECEPCIÓN N°** : 1488-25  
**OT N°** : 1529-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-11-18

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

| STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS<br>ASTM C39/C39M-24 |                |                           |                           |                                   |                                     |                                 |                                    |               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA</b>                                                                 |                |                           |                           |                                   |                                     |                                 |                                    |               |                             |
| <b>Estructura**</b> : VIGAS DE CERCO PERIMETRAL                                                     |                |                           |                           |                                   | <b>Fecha Recepción</b> : 2025-10-27 |                                 |                                    |               |                             |
| <b>F'c (Kg/cm²) **</b> : 280                                                                        |                |                           |                           |                                   | <b>Fecha Moldeo**</b> : 2025-10-02  |                                 |                                    |               |                             |
| <b>Tipo muestra</b> : Cilindros Moldeados                                                           |                |                           |                           |                                   | <b>Fecha Rotura</b> : 2025-11-03    |                                 |                                    |               |                             |
| <b>LUGAR DE ENSAYO:</b> Laboratorio de ensayo de materiales                                         |                |                           |                           |                                   | <b>Edad muestra</b> : 14 días       |                                 |                                    |               |                             |
| Código muestra<br>LEM                                                                               | Código cliente | Diámetro promedio<br>(mm) | Longitud promedio<br>(mm) | Área sección transversal<br>(mm²) | Carga Máxima<br>(kN)                | Resistencia Compresión<br>(MPa) | Resistencia Compresión<br>(Kg/cm²) | Tipo fractura | Densidad muestra<br>(kg/m³) |
| 4754-CO-25                                                                                          | -              | 150.44                    | 302.10                    | 17,776.5                          | 697.12                              | 39.2                            | 399.9                              | 3             | ---                         |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

