

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2086-25 CO12

CLIENTE : PROYECTEK SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : CAL. CHICAMA NRO 177 URB. MARANAGA ET. TRES LIMA - LIMA - SAN MIGUEL

RECEPCIÓN N° : 1588-25

PROYECTO ** : EDIFICIO DE OFICINA Y ALMACÉN TEXTIL - SORAYA

OT N° : 1629-25

UBICACIÓN ** : DISTRITO ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

FECHA EMISIÓN : 2025-11-17

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : ZAPATAS Y PLACAS

Fecha Recepción : 2025-11-12

F'c (Kg/cm²) ** : 280

Fecha Moldeo** : 2025-11-08

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-11-15

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 7 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
5157-CO-25	-	101.47	200.92	8,087.4	164.46	20.3	207.4	5	2300
5158-CO-25	-	100.99	201.34	8,010.3	171.16	21.4	217.9	2	2340

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

