

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°2111-25 CO12**

**CLIENTE** : ERAA SOLUCIONES INTEGRALES SAC  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. CORDILLERA BLANCA MZA. F16 LOTE. 5B INT. 101 ASC.  
R.I.A. DELICIAS DE VILLA  
**PROYECTO \*\*** : "EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES SANITARIAS EN EL  
PROYECTO "NEW ALS LIMA HUB LAB"  
**UBICACIÓN \*\*** : CALLE 2 N° 189-BOCANEGRA-CALLAO-LIMA

**CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02  
**RECEPCIÓN N°** : 1526-25  
**OT N°** : 1567-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-11-11

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

| STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS |                   |                              |                              |                                      |                                     |                                    |                                       |                  |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| ASTM C39/C39M-24                                                                |                   |                              |                              |                                      |                                     |                                    |                                       |                  |                                |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA</b>                                             |                   |                              |                              |                                      |                                     |                                    |                                       |                  |                                |
| <b>Estructura**</b> : ZAPATA                                                    |                   |                              |                              |                                      | <b>Fecha Recepción</b> : 2025-11-03 |                                    |                                       |                  |                                |
| <b>F'c (Kg/cm²) **</b> : 320                                                    |                   |                              |                              |                                      | <b>Fecha Moldeo**</b> : 2025-09-30  |                                    |                                       |                  |                                |
| <b>Tipo muestra</b> : Cilindros Moldeados                                       |                   |                              |                              |                                      | <b>Fecha Rotura</b> : 2025-11-03    |                                    |                                       |                  |                                |
| <b>LUGAR DE ENSAYO:</b> Laboratorio de ensayo de materiales                     |                   |                              |                              |                                      | <b>Edad muestra</b> : 34 días       |                                    |                                       |                  |                                |
| Código muestra<br>LEM                                                           | Código cliente    | Diámetro<br>promedio<br>(mm) | Longitud<br>promedio<br>(mm) | Área sección<br>transversal<br>(mm²) | Carga<br>Máxima<br>(kN)             | Resistencia<br>Compresión<br>(MPa) | Resistencia<br>Compresión<br>(Kg/cm²) | Tipo<br>fractura | Densidad<br>muestra<br>(kg/m³) |
| 4884-CO-25                                                                      | ALS-ZP-30/09/2025 | 152.19                       | 302.19                       | 18,191.2                             | 641.85                              | 35.3                               | 359.8                                 | 5                | ---                            |
| 4885-CO-25                                                                      | ALS-ZP-30/09/2025 | 151.83                       | 302.24                       | 18,106.5                             | 629.67                              | 34.8                               | 354.6                                 | 2                | ---                            |
| 4886-CO-25                                                                      | ALS-ZP-30/09/2025 | 152.26                       | 302.33                       | 18,209.2                             | 596.57                              | 32.8                               | 334.1                                 | 2                | ---                            |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

