

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°2120-25 CO12**

**CLIENTE** : MONTAJES E INGENIERIA ARCE PERU S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02  
CAL.3 NRO. 177 URB. INDUSTRIAL GRIMANESA (ALTUDRA CDRA.27  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV.FAUCETT) PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL **RECEPCIÓN N°** : 1651-25  
CALLAO - CALLAO  
**PROYECTO \*\*** : NUEVA LINEA DE TRANSMISION MIXTA 60 KV SET CHILLON SET **OT N°** : 1692-25  
OQUENDO  
**UBICACIÓN \*\*** : AV. NESTOR GAMBETA, CALLAO, CALLAO **FECHA EMISIÓN** : 2025-11-24

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

| STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS |                   |                              |                              |                                      |                                     |                                    |                                       |                  |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| ASTM C39/C39M-24                                                                |                   |                              |                              |                                      |                                     |                                    |                                       |                  |                                |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA</b>                                             |                   |                              |                              |                                      |                                     |                                    |                                       |                  |                                |
| <b>Estructura**</b> : BANCO DUCTO - 3 DÍAS                                      |                   |                              |                              |                                      | <b>Fecha Recepción</b> : 2025-11-21 |                                    |                                       |                  |                                |
| <b>F'c (Kg/cm²) **</b> : 175                                                    |                   |                              |                              |                                      | <b>Fecha Moldeo**</b> : 2025-11-20  |                                    |                                       |                  |                                |
| <b>Tipo muestra</b> : Cilindros Moldeados                                       |                   |                              |                              |                                      | <b>Fecha Rotura</b> : 2025-11-21    |                                    |                                       |                  |                                |
| <b>LUGAR DE ENSAYO:</b> Laboratorio de ensayo de materiales                     |                   |                              |                              |                                      | <b>Edad muestra</b> : 24 horas      |                                    |                                       |                  |                                |
| Código muestra<br>LEM                                                           | Código<br>cliente | Diámetro<br>promedio<br>(mm) | Longitud<br>promedio<br>(mm) | Área sección<br>transversal<br>(mm²) | Carga<br>Máxima<br>(kN)             | Resistencia<br>Compresión<br>(MPa) | Resistencia<br>Compresión<br>(Kg/cm²) | Tipo<br>fractura | Densidad<br>muestra<br>(kg/m³) |
| 5383-CO-25                                                                      | -                 | 152.18                       | 301.41                       | 18,188.8                             | 386.18                              | 21.2                               | 216.5                                 | 5                | ---                            |
| 5384-CO-25                                                                      | -                 | 151.18                       | 301.42                       | 17,950.6                             | 338.94                              | 18.9                               | 192.5                                 | 2                | ---                            |
| 5385-CO-25                                                                      | -                 | 151.50                       | 300.96                       | 18,026.6                             | 381.21                              | 21.1                               | 215.6                                 | 2                | ---                            |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

