

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2216-25 CO12

CLIENTE : CHASAC
DIRECCIÓN ** : Av. El Sol s/n Nro. Anx. Pachachaca
PROYECTO ** : SISTEMA P60 PARA EL PUERTO DE CHANCHAY
UBICACIÓN ** : PUERTO DE CHANCAY

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1693-25
OT N° : 1738-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-03

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : SOLADO 15 CM					Fecha Recepción : 2025-11-28				
F'c (Kg/cm ²) ** : 175					Fecha Moldeo** : 2025-11-21				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-01				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 10 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
5457-CO-25	29095	100.92	200.53	8,000.0	129.18	16.1	164.7	5	---
5458-CO-25	29095	100.80	200.69	7,980.9	157.29	19.7	201.0	2	---
5459-CO-25	29095	100.64	200.77	7,955.6	164.85	20.7	211.3	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

