

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2217-25 CO12

CLIENTE : CHASAC
DIRECCIÓN ** : Av. El Sol s/n Nro. Anx. Pachachaca
PROYECTO ** : SISTEMA P60 PARA EL PUERTO DE CHANCHAY
UBICACIÓN ** : PUERTO DE CHANCAY

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1693-25
OT N° : 1738-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-03

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : SOLADO 15 CM
F'c (Kg/cm²) ** : 175
Tipo muestra : Cilindros Moldeados
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Fecha Recepción : 2025-11-28
Fecha Moldeo** : 2025-11-22
Fecha Rotura : 2025-12-02
Edad muestra : 10 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
5460-CO-25	29102	100.18	200.94	7,883.1	172.48	21.9	223.1	5	---
5461-CO-25	29102	101.37	200.30	8,071.5	150.70	18.7	190.4	2	---
5462-CO-25	29102	100.79	200.77	7,978.6	164.26	20.6	209.9	3	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

