

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2237-25 CO12

CLIENTE : JG3 CONSTRUCCIONES

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : AV. LOS ROSALES SUB LOTE 83B UR. HUERTOS DE TUNGAZUCA, CARABAYLLO

RECEPCIÓN N° : 1729-25

PROYECTO ** : NUEVA SET UNACEM 220 / 60/ 22.9K

OT N° : 1774-25

UBICACIÓN ** : AV. 26 DE NOVIEMBRE VILLA MARIA DEL TRIUNFO

FECHA EMISIÓN : 2025-12-04

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : ZAPATA 22 9 KV					Fecha Recepción : 2025-12-02				
F'c (Kg/cm ²) ** : 350					Fecha Moldeo** : 2025-11-26				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-03				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
5836-CO-25	-	151.72	300.75	18,079.0	678.19	37.5	382.5	5	---
5837-CO-25	-	150.36	300.96	17,756.4	648.73	36.5	372.6	5	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

