

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°2284-25 CO12**

**CLIENTE** : M&3A CORPORACIÓN ELECTROINDUSTRIAL E.I.R.L.  
**DIRECCIÓN \*\*** : Calle Real Mz D Lote 15- Ex fundo Tambo Rio Chacaracerro-Comas  
**PROYECTO \*\*** : Paneles publicitarios  
**UBICACIÓN \*\*** : Aeropuerto Internacional Jorge Chavez

**CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02  
**RECEPCIÓN N°** : 1764-25  
**OT N°** : 1809-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-12-11

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

| STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS<br>ASTM C39/C39M-24 |                   |                              |                              |                                      |                                     |                                    |                                       |                  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA</b>                                                                 |                   |                              |                              |                                      |                                     |                                    |                                       |                  |                                |
| <b>Estructura**</b> : PEDESTAL EXT1B                                                                |                   |                              |                              |                                      | <b>Fecha Recepción</b> : 2025-12-06 |                                    |                                       |                  |                                |
| <b>F'c (Kg/cm²) **</b> : 280                                                                        |                   |                              |                              |                                      | <b>Fecha Moldeo**</b> : 2025-12-03  |                                    |                                       |                  |                                |
| <b>Tipo muestra</b> : Cilindros Moldeados                                                           |                   |                              |                              |                                      | <b>Fecha Rotura</b> : 2025-12-10    |                                    |                                       |                  |                                |
| <b>LUGAR DE ENSAYO:</b> Laboratorio de ensayo de materiales                                         |                   |                              |                              |                                      | <b>Edad muestra</b> : 7 días        |                                    |                                       |                  |                                |
| Código muestra<br>LEM                                                                               | Código<br>cliente | Diámetro<br>promedio<br>(mm) | Longitud<br>promedio<br>(mm) | Área sección<br>transversal<br>(mm²) | Carga<br>Máxima<br>(kN)             | Resistencia<br>Compresión<br>(MPa) | Resistencia<br>Compresión<br>(Kg/cm²) | Tipo<br>fractura | Densidad<br>muestra<br>(kg/m³) |
| 6035-CO-25                                                                                          | EXT1B-P04         | 100.60                       | 200.64                       | 7,948.5                              | 281.40                              | 35.4                               | 361.0                                 | 2                | ---                            |
| 6036-CO-25                                                                                          | EXT1B-P05         | 100.21                       | 200.56                       | 7,887.8                              | 294.19                              | 37.3                               | 380.3                                 | 3                | ---                            |
| 6037-CO-25                                                                                          | EXT1B-P06         | 100.63                       | 201.01                       | 7,954.0                              | 279.31                              | 35.1                               | 358.1                                 | 2                | ---                            |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

