

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°2332-25 CO12**

**CLIENTE** : CONSORCIO VESUR  
**DIRECCIÓN\*\*** : MZA. D LOTE 10 COOP. HUAYTAPALLANA - LOS OLIVOS - LIMA-LIMA  
**PROYECTO\*\*** : AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA  
PROLONGACION VIA EXPRESA PASEO DE LA REPUBLICA  
**UBICACIÓN\*\*** : TRAMO Av. REPUBLICA DE PANAMA – PANAMERICANA SUR - LIMA

**CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02  
**RECEPCIÓN N°** : 1703-25  
**OT N°** : 1748-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-12-10

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

| STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS<br>ASTM C39/C39M-24 |                   |                              |                              |                                      |                                     |                                    |                                       |                  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA</b>                                                                 |                   |                              |                              |                                      |                                     |                                    |                                       |                  |                                |
| <b>Estructura**</b> : MURO JERSEY                                                                   |                   |                              |                              |                                      | <b>Fecha Recepción</b> : 2025-11-29 |                                    |                                       |                  |                                |
| <b>F'c (Kg/cm²)**</b> : 280                                                                         |                   |                              |                              |                                      | <b>Fecha Moldeo**</b> : 2025-11-06  |                                    |                                       |                  |                                |
| <b>Tipo muestra</b> : Cilindros Moldeados                                                           |                   |                              |                              |                                      | <b>Fecha Rotura</b> : 2025-12-04    |                                    |                                       |                  |                                |
| <b>LUGAR DE ENSAYO</b> : Laboratorio de ensayo de materiales                                        |                   |                              |                              |                                      | <b>Edad muestra</b> : 28 días       |                                    |                                       |                  |                                |
| Código muestra<br>LEM                                                                               | Código cliente    | Diámetro<br>promedio<br>(mm) | Longitud<br>promedio<br>(mm) | Área sección<br>transversal<br>(mm²) | Carga<br>Máxima<br>(kN)             | Resistencia<br>Compresión<br>(MPa) | Resistencia<br>Compresión<br>(Kg/cm²) | Tipo<br>fractura | Densidad<br>muestra<br>(kg/m³) |
| 5529-CO-25                                                                                          | GUIA THV2 - 08363 | 100.53                       | 200.25                       | 7,938.2                              | 261.59                              | 33.0                               | 336.0                                 | 2                | ---                            |
| 5530-CO-25                                                                                          | GUIA THV2 - 08363 | 100.42                       | 200.86                       | 7,920.1                              | 296.79                              | 37.5                               | 382.1                                 | 2                | ---                            |
| 5531-CO-25                                                                                          | GUIA THV2 - 08363 | 101.05                       | 200.50                       | 8,020.6                              | 246.08                              | 30.7                               | 312.9                                 | 2                | ---                            |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

