

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°2345-25 CO12**

**CLIENTE** : CONSORCIO HOSPITAL MANCHAY  
**DIRECCIÓN \*\*** : MANCHAY  
**PROYECTO \*\*** : CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA  
FRANCISCO DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA  
**UBICACIÓN \*\*** : DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

**CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02  
**RECEPCIÓN N°** : 1769-25  
**OT N°** : 1914-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-12-13

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

**STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS**  
**ASTM C39/C39M-24**

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

**Estructura\*\*** : MURO ARMADO DE PIT ASECENSOR PUBLICO- SECTOR-2 - EJE A6-A7/AA-AB

**Fecha Recepción** : 2025-12-10

**F'c (Kg/cm<sup>2</sup>) \*\*** : 280

**Fecha Moldeo\*\*** : 2025-12-06

**Tipo muestra** : Cilindros Moldeados

**Fecha Rotura** : 2025-12-13

**LUGAR DE ENSAYO:** Laboratorio de ensayo de materiales

**Edad muestra** : 7 días

| Código muestra<br>LEM | Código<br>cliente | Diámetro<br>promedio<br>(mm) | Longitud<br>promedio<br>(mm) | Área sección<br>transversal<br>(mm <sup>2</sup> ) | Carga<br>Máxima<br>(kN) | Resistencia<br>Compresión<br>(MPa) | Resistencia<br>Compresión<br>(Kg/cm <sup>2</sup> ) | Tipo<br>fractura | Densidad<br>muestra<br>(kg/m <sup>3</sup> ) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 6041-CO-25            | PIT-MA-001        | 101.00                       | 200.92                       | 8,011.8                                           | 214.39                  | 26.8                               | 272.9                                              | 2                | 2400                                        |
| 6042-CO-25            | PIT-MA-002        | 101.53                       | 201.26                       | 8,096.2                                           | 207.20                  | 25.6                               | 261.0                                              | 2                | 2320                                        |
| 6043-CO-25            | PIT-MA-003        | 101.95                       | 200.80                       | 8,164.1                                           | 204.04                  | 25.0                               | 254.9                                              | 2                | 2370                                        |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

