

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°2370-25 CO12**

CLIENTE : RAHEM S.A.C.  
DIRECCIÓN \*\* : PLUZ ENERGIA PERU  
PROYECTO \*\* : LT 60 Kv L669/L672 MARKO JARA  
UBICACIÓN \*\* : ASOCIACIÓN MARKO JARA-ANCON

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02  
RECEPCIÓN N° : 1566-25  
OT N° : 1607-25  
FECHA EMISIÓN : 2025-12-03

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

| STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS<br>ASTM C39/C39M-24 |                   |                              |                              |                                                   |                              |                                    |                                                    |                  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA</b>                                                                 |                   |                              |                              |                                                   |                              |                                    |                                                    |                  |                                             |
| Estructura** : BANCO DUCTO PROGRESIVA 0+181 A 0+170                                                 |                   |                              |                              |                                                   | Fecha Recepción : 2025-11-10 |                                    |                                                    |                  |                                             |
| F'c (Kg/cm <sup>2</sup> ) ** : 175                                                                  |                   |                              |                              |                                                   | Fecha Moldeo** : 2025-10-01  |                                    |                                                    |                  |                                             |
| Tipo muestra : Cilindros Moldeados                                                                  |                   |                              |                              |                                                   | Fecha Rotura : 2025-11-10    |                                    |                                                    |                  |                                             |
| LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales                                                |                   |                              |                              |                                                   | Edad muestra : 40 días       |                                    |                                                    |                  |                                             |
| Código muestra<br>LEM                                                                               | Código<br>cliente | Diámetro<br>promedio<br>(mm) | Longitud<br>promedio<br>(mm) | Área sección<br>transversal<br>(mm <sup>2</sup> ) | Carga<br>Máxima<br>(kN)      | Resistencia<br>Compresión<br>(MPa) | Resistencia<br>Compresión<br>(Kg/cm <sup>2</sup> ) | Tipo<br>fractura | Densidad<br>muestra<br>(kg/m <sup>3</sup> ) |
| 5041-CO-25                                                                                          | -                 | 151.21                       | 301.26                       | 17,958.9                                          | 415.12                       | 23.1                               | 235.7                                              | 2                | ---                                         |
| 5042-CO-25                                                                                          | -                 | 150.98                       | 301.29                       | 17,904.3                                          | 427.54                       | 23.9                               | 243.5                                              | 5                | ---                                         |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

