

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°2373-25 CO12**

**CLIENTE** : RAHEM S.A.C.  
**DIRECCIÓN \*\*** : PLUZ ENERGIA PERU  
**PROYECTO \*\*** : LT 60 Kv L669/L672 MARKO JARA  
**UBICACIÓN \*\*** : ASOCIACIÓN MARKO JARA-ANCON

**CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02

**RECEPCIÓN N°** : 1566-25

**OT N°** : 1607-25

**FECHA EMISIÓN** : 2025-12-03

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

**STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS**  
**ASTM C39/C39M-24**

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

**Estructura\*\*** : BANCO DUCTO PROGRESIVA 0+147 A 0+129

**Fecha Recepción** : 2025-11-10

**F'c (Kg/cm<sup>2</sup>) \*\*** : 175

**Fecha Moldeo\*\*** : 2025-10-07

**Tipo muestra** : Cilindros Moldeados

**Fecha Rotura** : 2025-11-10

**LUGAR DE ENSAYO**: Laboratorio de ensayo de materiales

**Edad muestra** : 34 días

| Código muestra<br>LEM | Código<br>cliente | Diámetro<br>promedio<br>(mm) | Longitud<br>promedio<br>(mm) | Área sección<br>transversal<br>(mm <sup>2</sup> ) | Carga<br>Máxima<br>(kN) | Resistencia<br>Compresión<br>(MPa) | Resistencia<br>Compresión<br>(Kg/cm <sup>2</sup> ) | Tipo<br>fractura | Densidad<br>muestra<br>(kg/m <sup>3</sup> ) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 5047-CO-25            | -                 | 151.25                       | 301.14                       | 17,967.2                                          | 418.89                  | 23.3                               | 237.7                                              | 2                | ---                                         |
| 5048-CO-25            | -                 | 150.81                       | 300.92                       | 17,864.0                                          | 516.10                  | 28.9                               | 294.6                                              | 2                | ---                                         |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

