

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2488-25 CO12

CLIENTE : CYF CONSTRUCCIONES METALICAS SAC
DIRECCIÓN ** : CALLE TARATA 269, DIST. DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA
PROYECTO ** : ES. JAVIER PRADO PRIMAX
UBICACIÓN ** : -

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 1876-25
OT N° : 1921-25
FECHA EMISIÓN : 2025-12-26

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : PROBETAS CILINDRICAS DE CONCRETO 20X10
F'c (Kg/cm²) ** : 210
Tipo muestra : Cilindros Moldeados
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Fecha Recepción : 2025-12-23
Fecha Moldeo** : 2025-12-19
Fecha Rotura : 2025-12-24
Edad muestra : 5 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
6942-CO-25	-	101.29	200.75	8,058.7	73.45	9.1	92.9	2	---
6943-CO-25	-	100.39	200.55	7,915.4	43.89	5.5	56.5	3	---
6944-CO-25	-	101.11	200.79	8,029.3	45.52	5.7	57.8	3	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

