

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°029-25 AG26

CLIENTE : Ingeniería Proyectos y Construcción IPC sucursal Perú
DIRECCION ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO ** : Remodelación Terraza Sector A,B,C y D Centro Naval - sede San
UBICACIÓN ** : Av. San Luis cuadra 24 S/n - San Borja
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-26.02
RECEPCIÓN N° : 449-25
N° OT : 462-25
F. EMISIÓN : 2025-04-21

**STANDARD TEST METHOD FOR RESISTANCE TO DEGRADATION OF LARGE-SIZE COARSE AGGREGATE BY
ABRASION AND IMPACT IN THE LOS ANGELES MACHINE
ASTM C535 – 16**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : -
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA** : PROPIO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de Materiales
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 602-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-09
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-10

DESCRIPCIÓN	UND	DATOS
Masa original de la muestra de prueba	g	10067
Masa final de la muestra de prueba	g	9278
Pérdida por abrasión	%	8

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo nominal (in)

1 1/2

Gradación de la muestra de prueba

2

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 21/04/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

