

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°148-25 CO12**

**CLIENTE** : AZ INVERSIONES INMOBILIARIAS SAC  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. JOSE PARDO NRO. 434 INT. 1302 URB. SURQUILLO LIMA - LIMA - MIRAFLORES  
**PROYECTO \*\*** : PROYECTO MULTIFAMILIAR SKY PARK  
**UBICACIÓN \*\*** : Jr. Paseo del Bosque 832 - San Borja

**CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02  
**RECEPCIÓN N°** : 172-25  
**OT N°** : 179-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-02-26

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

| STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS<br>ASTM C39/C39M-24 |                   |                              |                              |                                      |                                     |                                    |                                       |                  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA</b>                                                                 |                   |                              |                              |                                      |                                     |                                    |                                       |                  |                                |
| <b>Estructura**</b> : MURO DE M12 Y PL2 - SOTANO 5                                                  |                   |                              |                              |                                      | <b>Fecha Recepción</b> : 2025-02-13 |                                    |                                       |                  |                                |
| <b>F'c (Kg/cm²) **</b> : 350                                                                        |                   |                              |                              |                                      | <b>Fecha Moldeo**</b> : 2025-02-12  |                                    |                                       |                  |                                |
| <b>Tipo muestra</b> : Cilindros Moldeados                                                           |                   |                              |                              |                                      | <b>Fecha Rotura</b> : 2025-02-26    |                                    |                                       |                  |                                |
| <b>LUGAR DE ENSAYO:</b> Laboratorio de ensayo de materiales                                         |                   |                              |                              |                                      | <b>Edad muestra</b> : 14 días       |                                    |                                       |                  |                                |
| Código muestra<br>LEM                                                                               | Código<br>cliente | Diámetro<br>promedio<br>(mm) | Longitud<br>promedio<br>(mm) | Área sección<br>transversal<br>(mm²) | Carga<br>Máxima<br>(kN)             | Resistencia<br>Compresión<br>(MPa) | Resistencia<br>Compresión<br>(Kg/cm²) | Tipo<br>fractura | Densidad<br>muestra<br>(kg/m³) |
| 509-CO-25                                                                                           | -                 | 150,72                       | 300,37                       | 17842,69                             | 618,59                              | 34,7                               | 353,5                                 | 2                | ---                            |
| 510-CO-25                                                                                           | -                 | 150,62                       | 300,37                       | 17819,02                             | 625,74                              | 35,1                               | 358,1                                 | 6                | ---                            |
| 511-CO-25                                                                                           | -                 | 150,40                       | 300,60                       | 17767,01                             | 632,93                              | 35,6                               | 363,3                                 | 2                | ---                            |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

