

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°189-25 CO12

CLIENTE : AZ INVERSIONES INMOBILIARIAS SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : AV. JOSE PARDO NRO. 434 INT. 1302 URB. SURQUILLO LIMA - LIMA - MIRAFLORES

RECEPCIÓN N° : 215-25

PROYECTO ** : PROYECTO MULTIFAMILIAR SKY PARK

OT N° : 223-25

UBICACIÓN ** : Jr. Paseo del Bosque 832 - San Borja

FECHA EMISIÓN : 2025-03-25

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : SECTOR 1 TECHO DE CISTERNA

Fecha Recepción : 2025-02-25

F'c (Kg/cm²) ** : 210

Fecha Moldeo** : 2025-02-24

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-03-24

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 28 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
612-CO-25	-	150.56	301.43	17804.83	446.87	25.1	255.9	5	---
613-CO-25	-	150.51	300.66	17791.82	435.62	24.5	249.7	5	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

