

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°243-25 CO12

CLIENTE : Maverick Champi Romero
DIRECCIÓN ** : Rodrigo Franco, Calle Los Guacamayos - Surco
PROYECTO ** : Vivienda
UBICACIÓN ** : Rodrigo Franco, Calle Los Guacamayos - Surco

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 340-25
OT N° : 349-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-22

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS									
ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : Zapata C3, C4, C5, C6					Fecha Recepción : 2025-03-20				
F'c (Kg/cm²) ** : 245					Fecha Moldeo** : 2025-03-15				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-03-21				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 6 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
855-CO-25	-	101.55	201.60	8099.35	116.43	14.4	146.6	3	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

