

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°284-25 CO12**

**CLIENTE** : AZ INVERSIONES INMOBILIARIAS SAC  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. JOSE PARDO NRO. 434 INT. 1302 URB. SURQUILLO LIMA - LIMA - MIRAFLORES  
**PROYECTO \*\*** : PROYECTO MULTIFAMILIAR SKY PARK  
**UBICACIÓN \*\*** : Jr. Paseo del Bosque 832 - San Borja

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

**CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02  
**RECEPCIÓN N°** : 194-25  
**OT N°** : 202-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-03-21

**STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS**  
**ASTM C39/C39M-24**

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

**Estructura\*\*** : ZAPATA C08 Y ORTE A-A

**Fecha Recepción** : 2025-02-20

**F'c (Kg/cm<sup>2</sup>) \*\*** : 350

**Fecha Moldeo\*\*** : 2025-02-19

**Tipo muestra** : Cilindros Moldeados

**Fecha Rotura** : 2025-03-19

**LUGAR DE ENSAYO:** Laboratorio de ensayo de materiales

**Edad muestra** : 28 días

| Código muestra LEM | Código cliente | Diámetro promedio (mm) | Longitud promedio (mm) | Área sección transversal (mm <sup>2</sup> ) | Carga Máxima (kN) | Resistencia Compresión (MPa) | Resistencia Compresión (Kg/cm <sup>2</sup> ) | Tipo fractura | Densidad muestra (kg/m <sup>3</sup> ) |
|--------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 558-CO-25          | -              | 150.21                 | 301.41                 | 17720.97                                    | 781.63            | 44.1                         | 449.8                                        | 5             | ---                                   |
| 559-CO-25          | -              | 150.48                 | 300.59                 | 17784.73                                    | 761.52            | 42.8                         | 436.6                                        | 5             | ---                                   |
| 560-CO-25          | -              | 150.40                 | 301.25                 | 17767.01                                    | 756.36            | 42.6                         | 434.1                                        | 5             | ---                                   |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

