

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°288-25 CO12

CLIENTE : AZ INVERSIONES INMOBILIARIAS SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : AV. JOSE PARDO NRO. 434 INT. 1302 URB. SURQUILLO LIMA - LIMA - MIRAFLORES

RECEPCIÓN N° : 215-25

PROYECTO ** : PROYECTO MULTIFAMILIAR SKY PARK

OT N° : 223-25

UBICACIÓN ** : Jr. Paseo del Bosque 832 - San Borja

FECHA EMISIÓN : 2025-03-25

****Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente**

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : PLACAS SOTANO 4

Fecha Recepción : 2025-02-25

F'c (Kg/cm²) ** : 350

Fecha Moldeo** : 2025-02-24

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-03-24

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 28 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
615-CO-25	-	151.40	300.60	18004.05	700.36	38.9	396.7	5	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

