

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°363-25 CO12

CLIENTE : TECSUR S.A
DIRECCIÓN ** : PJE. CALANGO 158, SAN JUAN DE MIRAFLORES , LIMA
PROYECTO ** : Refuerzo de bases y cambio de perfiles en torre E26 L641/L642
UBICACIÓN ** : Av. Metropolitana cruce con Prolong. Javier Prado

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 274-25
OT N° : 266-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-08

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : Vereda - Prog 0+290.00 @ 0+360.00 bernini cdra 04

Fecha Recepción : 2025-03-07

F'c (Kg/cm²) ** : 175

Fecha Moldeo** : 2025-02-28

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-03-07

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 7 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
683-CO-25	-	100,91	200,17	7998,37	139,16	17,4	177,4	2	---
684-CO-25	-	100,68	199,40	7961,96	132,59	16,7	169,8	2	---
685-CO-25	-	100,33	199,73	7906,70	136,21	17,2	175,7	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

