

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°533-25 CO12**

**CLIENTE** : SUPERVISION - ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L. **CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02  
**DIRECCIÓN \*\*** : URB. LAS PALMERAS OTR. MZ. C2 LOTE 29, PIURA- PIURA - CASTILLA **RECEPCIÓN N°** : 544-25  
**PROYECTO \*\*** : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE VIVIENDAS  
DE LAS UNIDADES ACANTONADAS EN EL FUERTE GRAL. DE DIVISION RAFAEL  
HOYOS RUBIO, UBICADO EN EL DISTRITO DEL RIMAC - DPTO- / PROV. LIMA - LIMA" **OT N°** : 559-25  
CODIGO CUI N 2471722  
**UBICACIÓN \*\*** : INSTALACIONES DE LA 1RA BRIGADA MULTIPROPÓSITO EN EL  
PREDIO DENOMINADO FUERTE GRAL. DE DIVISION RAFAEL HOYOS **FECHA EMISIÓN** : 2025-05-08  
RUBIO-RIMAC-RIMAC-LIMA

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

| STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS     |                   |                              |                              |                                                   |                         |                                     |                                                    |                  |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ASTM C39/C39M-24                                                                    |                   |                              |                              |                                                   |                         |                                     |                                                    |                  |                                             |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA</b>                                                 |                   |                              |                              |                                                   |                         |                                     |                                                    |                  |                                             |
| <b>Estructura**</b> : CONCRETO F'C= 280 KG/CM2. PARA LOSA<br>/B.SANIDAD/COMANDANCIA |                   |                              |                              |                                                   |                         | <b>Fecha Recepción</b> : 2025-05-06 |                                                    |                  |                                             |
| <b>F'c (Kg/cm<sup>2</sup>) **</b> : 280                                             |                   |                              |                              |                                                   |                         | <b>Fecha Moldeo**</b> : 2025-04-08  |                                                    |                  |                                             |
| <b>Tipo muestra</b> : Cilindros Moldeados                                           |                   |                              |                              |                                                   |                         | <b>Fecha Rotura</b> : 2025-05-06    |                                                    |                  |                                             |
| <b>LUGAR DE ENSAYO:</b> Laboratorio de ensayo de materiales                         |                   |                              |                              |                                                   |                         | <b>Edad muestra</b> : 28 días       |                                                    |                  |                                             |
| Código muestra<br>LEM                                                               | Código<br>cliente | Diámetro<br>promedio<br>(mm) | Longitud<br>promedio<br>(mm) | Área sección<br>transversal<br>(mm <sup>2</sup> ) | Carga<br>Máxima<br>(kN) | Resistencia<br>Compresión<br>(MPa)  | Resistencia<br>Compresión<br>(Kg/cm <sup>2</sup> ) | Tipo<br>fractura | Densidad<br>muestra<br>(kg/m <sup>3</sup> ) |
| 1234-CO-25                                                                          | L-251             | 151.81                       | 301.78                       | 18101.69                                          | 555.48                  | 30.7                                | 312.9                                              | 2                | ---                                         |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**



Firmante: Irma Coaquira  
Layme  
Cargo: Jefe de  
Laboratorio  
Fecha: 08/05/25  
Motivo: Autorización de  
informes de ensayos

**IRMA COAQUIRA LAYME**  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

