

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°553-25 CO12**

**CLIENTE** : AZ INVERSIONES INMOBILIARIAS SAC  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. JOSE PARDO NRO. 434 INT. 1302 URB. SURQUILLO LIMA - LIMA - MIRAFLORES  
**PROYECTO \*\*** : PROYECTO MULTIFAMILIAR SKY PARK  
**UBICACIÓN \*\*** : Jr. Paseo del Bosque 832 - San Borja

**CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02  
**RECEPCIÓN N°** : 481-25  
**OT N°** : 494-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-05-12

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

| STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS |                |                        |                        |                                |                                     |                              |                                 |               |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|
| ASTM C39/C39M-24                                                                |                |                        |                        |                                |                                     |                              |                                 |               |                          |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA</b>                                             |                |                        |                        |                                |                                     |                              |                                 |               |                          |
| <b>Estructura**</b> : PLACA P5 SECTOR 02 NIVEL 1 (GUIA 541 - 01057763)          |                |                        |                        |                                | <b>Fecha Recepción</b> : 2025-04-15 |                              |                                 |               |                          |
| <b>F'c (Kg/cm²) **</b> : 350                                                    |                |                        |                        |                                | <b>Fecha Moldeo**</b> : 2025-04-14  |                              |                                 |               |                          |
| <b>Tipo muestra</b> : Cilindros Moldeados                                       |                |                        |                        |                                | <b>Fecha Rotura</b> : 2025-04-21    |                              |                                 |               |                          |
| <b>LUGAR DE ENSAYO:</b> Laboratorio de ensayo de materiales                     |                |                        |                        |                                | <b>Edad muestra</b> : 7 días        |                              |                                 |               |                          |
| Código muestra LEM                                                              | Código cliente | Diámetro promedio (mm) | Longitud promedio (mm) | Área sección transversal (mm²) | Carga Máxima (kN)                   | Resistencia Compresión (MPa) | Resistencia Compresión (Kg/cm²) | Tipo fractura | Densidad muestra (kg/m³) |
| 1136-CO-25                                                                      | -              | 151.54                 | 301.71                 | 18037.36                       | 550.84                              | 30.5                         | 311.4                           | 2             | ---                      |
| 1137-CO-25                                                                      | -              | 150.99                 | 300.73                 | 17905.49                       | 581.81                              | 32.5                         | 331.3                           | 3             | ---                      |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

