

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°578-25 CO12**

CLIENTE : CONSORCIO HUAYCOLORO

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN \*\*: AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO  
(VIA PRINCIPAL NRO 103 EDIFICIO REAL DIEZ) LIMA - LIMA - SAN  
ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 567-25

PROYECTO \*\*: INTERVENCION PARA LA QUEBRADA DE HUAYCOLORO

OT N° : 581-25

UBICACIÓN \*\*: HUACHIPA - LURIGANCHO

FECHA EMISIÓN : 2025-05-14

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

| STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS<br>ASTM C39/C39M-24 |                           |                              |                              |                                                   |                              |                                    |                                                    |                  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA</b>                                                                 |                           |                              |                              |                                                   |                              |                                    |                                                    |                  |                                             |
| Estructura** : MAMPOSTERIA 415/ PAQUETE 4.4T                                                        |                           |                              |                              |                                                   | Fecha Recepción : 2025-05-09 |                                    |                                                    |                  |                                             |
| F'c (Kg/cm <sup>2</sup> ) ** : 315                                                                  |                           |                              |                              |                                                   | Fecha Moldeo** : 2025-04-29  |                                    |                                                    |                  |                                             |
| Tipo muestra : Cilindros Moldeados                                                                  |                           |                              |                              |                                                   | Fecha Rotura : 2025-05-14    |                                    |                                                    |                  |                                             |
| LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales                                                |                           |                              |                              |                                                   | Edad muestra : 15 días       |                                    |                                                    |                  |                                             |
| Código muestra<br>LEM                                                                               | Código<br>cliente         | Diámetro<br>promedio<br>(mm) | Longitud<br>promedio<br>(mm) | Área sección<br>transversal<br>(mm <sup>2</sup> ) | Carga<br>Máxima<br>(kN)      | Resistencia<br>Compresión<br>(MPa) | Resistencia<br>Compresión<br>(Kg/cm <sup>2</sup> ) | Tipo<br>fractura | Densidad<br>muestra<br>(kg/m <sup>3</sup> ) |
| 1323-CO-25                                                                                          | TCV-25-CHP4-<br>1540-4630 | 101,76                       | 202,03                       | 8132,88                                           | 182,84                       | 22,5                               | 229,2                                              | 2                | 2320                                        |
| 1324-CO-25                                                                                          | TCV-25-CHP4-<br>1540-4630 | 101,57                       | 202,50                       | 8102,54                                           | 196,52                       | 24,3                               | 247,3                                              | 5                | 2310                                        |
| 1325-CO-25                                                                                          | TCV-25-CHP4-<br>1540-4630 | 101,32                       | 201,70                       | 8062,70                                           | 203,22                       | 25,2                               | 257,0                                              | 5                | 2340                                        |


Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

 Firmante: Irma Coaquira  
Layme  
Cargo: Jefe de Laboratorio  
Fecha: 14/05/25  
Motivo: Autorización de  
informe de ensayos

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

