

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°592-25 CO12

CLIENTE : OCJ MONTALVOS SAC : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : MZA. E2 LOTE. 9 ALAMEDA DE VILLA SOL LIMA - LIMA - LOS OLIVOS **RECEPCIÓN N°** : 547-25
PROYECTO ** : REFORZAMIENTO CALLAO 3 **OT N°** : 561-25
UBICACIÓN ** : CALLE MIGUEL CAPURRO 135 URB INDUSTRIAL LA CHALACA LIMA -
CALLAO **FECHA EMISIÓN** : 2025-05-08

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : LOSA DE CONCRETO ARMADO **Fecha Recepción** : 2025-05-07
F'c (Kg/cm²) ** : 210 **Fecha Moldeo**** : 2025-04-30
Tipo muestra : Cilindros Moldeados **Fecha Rotura** : 2025-05-07
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales **Edad muestra** : 7 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resisten cia Compresi ón (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1244-CO-25	M1	151,00	301,90	17909,04	345,71	19,3	196,8	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

