

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°600-25 CO12**

**CLIENTE** : ESTANTERIAS METÁLICAS JRM SAC  
**DIRECCIÓN \*\*** : Planta de producción: Calle Los Duraznos 645 San Juan De Lurigancho, Lima - Perú  
**PROYECTO \*\*** : PLANTA CHILCA ESTANTERÍAS METALICAS JRM  
SECTOR BAJADA CHILCA CUADRA S/N, FUNDO EL TRIGAL (ZONA QUEBRADA PARCA), CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 63.5,  
**UBICACIÓN \*\*** : DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE Y DEPARTAMENTO DE LIMA."  
**COD N°** : F-LEM-P-CO-12.02  
**RECEPCIÓN N°** : 537-25  
**OT N°** : 551-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-05-15

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

| STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS               |                |                        |                        |                                |                                     |                              |                                 |               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|
| ASTM C39/C39M-24                                                                              |                |                        |                        |                                |                                     |                              |                                 |               |                          |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA</b>                                                           |                |                        |                        |                                |                                     |                              |                                 |               |                          |
| <b>Estructura**</b> : ETAPA 3 - ZAPATAS Y VIGAS - EJE 30/ E ; 28,27,26/A - NAVE DE PRODUCCION |                |                        |                        |                                | <b>Fecha Recepción</b> : 2025-05-03 |                              |                                 |               |                          |
| <b>F'c (Kg/cm²) **</b> : 280                                                                  |                |                        |                        |                                | <b>Fecha Moldeo**</b> : 2025-04-25  |                              |                                 |               |                          |
| <b>Tipo muestra</b> : Cilindros Moldeados                                                     |                |                        |                        |                                | <b>Fecha Rotura</b> : 2025-05-09    |                              |                                 |               |                          |
| <b>LUGAR DE ENSAYO:</b> Laboratorio de ensayo de materiales                                   |                |                        |                        |                                | <b>Edad muestra</b> : 14 días       |                              |                                 |               |                          |
| Código muestra LEM                                                                            | Código cliente | Diámetro promedio (mm) | Longitud promedio (mm) | Área sección transversal (mm²) | Carga Máxima (kN)                   | Resistencia Compresión (MPa) | Resistencia Compresión (Kg/cm²) | Tipo fractura | Densidad muestra (kg/m³) |
| 1208-CO-25                                                                                    | PC-25-005      | 150.55                 | 301.72                 | 17801.28                       | 522.93                              | 29.4                         | 299.6                           | 2             | 2380                     |
| 1209-CO-25                                                                                    | PC-25-005      | 150.79                 | 302.44                 | 17858.08                       | 493.20                              | 27.6                         | 281.6                           | 2             | 2370                     |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

