

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°636-25 CO12**

**CLIENTE** : ING. LUIS RICARDO PROAÑO TATAJE : F-LEM-P-CO-12.02  
**DIRECCIÓN \*\*** : Jr. Bartolomé Trujillo # 294, Urb. San antonio - Miraflores **RECEPCIÓN N°** : 608-25  
**PROYECTO \*\*** : Centro Comercial Real Plaza Turjillo **OT N°** : 622-25  
**UBICACIÓN \*\*** : Av. César Vallejo Oeste Nro. 1345. Trujillo. La Libertad **FECHA EMISIÓN** : 2025-05-24

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

| STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS<br>ASTM C39/C39M-24 |                   |                              |                              |                                                   |                                     |                                    |                                                    |                  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA</b>                                                                 |                   |                              |                              |                                                   |                                     |                                    |                                                    |                  |                                             |
| <b>Estructura**</b> : PC-13                                                                         |                   |                              |                              |                                                   | <b>Fecha Recepción</b> : 2025-05-16 |                                    |                                                    |                  |                                             |
| <b>F'c (Kg/cm<sup>2</sup>) **</b> : -                                                               |                   |                              |                              |                                                   | <b>Fecha Moldeo**</b> : -           |                                    |                                                    |                  |                                             |
| <b>Tipo muestra</b> : Núcleos perforados                                                            |                   |                              |                              |                                                   | <b>Fecha Rotura</b> : 2025-05-23    |                                    |                                                    |                  |                                             |
| <b>LUGAR DE ENSAYO:</b> Laboratorio de ensayo de materiales                                         |                   |                              |                              |                                                   | <b>Edad muestra</b> : -             |                                    |                                                    |                  |                                             |
| Código muestra<br>LEM                                                                               | Código<br>cliente | Diámetro<br>promedio<br>(mm) | Longitud<br>promedio<br>(mm) | Área sección<br>transversal<br>(mm <sup>2</sup> ) | Carga<br>Máxima<br>(kN)             | Resistencia<br>Compresión<br>(MPa) | Resistencia<br>Compresión<br>(Kg/cm <sup>2</sup> ) | Tipo<br>fractura | Densidad<br>muestra<br>(kg/m <sup>3</sup> ) |
| 1378-CO-25                                                                                          | PC-13             | 68.76                        | 130.80                       | 3712.78                                           | 148.63                              | 40.0                               | 408.2                                              | 2                | 2330                                        |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

FECHA DE EXTRACCION: 05/03/2025 / ORIENTACION DE EXTRACCION: HORIZONTAL

