

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°692-25 CO12**

**CLIENTE** : CONSORCIO LAMAR S.A.C.  
**DIRECCIÓN \*\*** : CAL. EL ABUTILLON Nro. 3889 Dpto. 1

**CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02  
**RECEPCIÓN N°** : 673-25

**PROYECTO \*\*** : "CONSTRUCCIÓN PABELLÓN C UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR CAMPUS ATE"

**OT N°** : 687-25

**UBICACIÓN \*\*** : AV. NICOLAS AYLLÓN N° 7208, DISTRITO DE ATE, LIMA

**FECHA EMISIÓN** : 2025-05-31

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

**STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS**  
**ASTM C39/C39M-24**

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

**Estructura\*\*** : Solado losa de cimentación Sector B, 1-1 y 3-3

**Fecha Recepción** : 2025-05-28

**F'c (Kg/cm²) \*\*** : 100

**Fecha Moldeo\*\*** : 2025-05-21

**Tipo muestra** : Cilindros Moldeados

**Fecha Rotura** : 2025-05-29

**LUGAR DE ENSAYO:** Laboratorio de ensayo de materiales

**Edad muestra** : 8 días

| Código muestra<br>LEM | Código<br>cliente | Diámetro<br>promedio<br>(mm) | Longitud<br>promedio<br>(mm) | Área sección<br>transversal<br>(mm²) | Carga<br>Máxima<br>(kN) | Resistencia<br>Compresión<br>(MPa) | Resistencia<br>Compresión<br>(Kg/cm²) | Tipo<br>fractura | Densidad<br>muestra<br>(kg/m³) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1557-CO-25            | M01               | 100.95                       | 201.73                       | 8004.72                              | 83.39                   | 10.4                               | 106.2                                 | 3                | ---                            |
| 1558-CO-25            | M02               | 101.31                       | 201.65                       | 8061.11                              | 79.53                   | 9.9                                | 100.6                                 | 2                | ---                            |
| 1559-CO-25            | M03               | 100.78                       | 201.43                       | 7977.78                              | 72.71                   | 9.1                                | 92.9                                  | 2                | ---                            |

**Defecto de la muestra o en la tapa:** -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

