

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°763-25 CO12

CLIENTE : Lac Ingeniería Proyectos y Construcción S.a.C.
DIRECCIÓN ** : el Amauta Mza. I Lote. 2- San Juan de Miraflores- Lima, Perú
PROYECTO ** : SISTEMA DE MEDIA TENSION
UBICACIÓN ** : CHILCA-CAÑETE - LIMA
**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 686-25
OT N° : 700-25
FECHA EMISIÓN : 2025-06-08

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS
ASTM C39/C39M-24

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Estructura** : SUB CIMIENTO

Fecha Recepción : 2025-05-31

F'c (Kg/cm²) ** : 100

Fecha Moldeo** : 2025-05-23

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-05-31

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 8 días

Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1629-CO-25	LAC SUB CIMIENTO 7DIAS	151.08	300.86	17928.02	174.17	9.7	99.1	3	---
1630-CO-25	LAC SUB CIMIENTO 7DIAS	151.32	301.49	17985.03	180.76	10.1	102.5	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

