

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°765-25 CO12

CLIENTE : Lac Ingenieria Proyectos y Construccion S.a.C.
DIRECCIÓN ** : el Amauta Mza. I Lote. 2- San Juan de Miraflores- Lima, Perú
PROYECTO ** : SISTEMA DE MEDIA TENSION
UBICACIÓN ** : CHILCA-CAÑETE - LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02
RECEPCIÓN N° : 686-25
OT N° : 700-25
FECHA EMISIÓN : 2025-06-08

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : RECUBRIMIENTO DE TUBERIA					Fecha Recepción : 2025-05-31				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-05-30				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-06-07				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 8 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
1635-CO-25	LAC R.T. 7 DIAS	151.00	302.83	17909.04	187.94	10.5	107.0	2	---
1636-CO-25	LAC R.T. 7 DIAS	151.94	303.73	18132.70	208.19	11.5	117.1	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

