

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°797-25 CO12**

CLIENTE : CONSORCIO LAMAR S.A.C.

DIRECCIÓN \*\* : CAL. EL ABUTILLON Nro. 3889 Dpto. 1

PROYECTO \*\* : "CONSTRUCCIÓN PABELLÓN C UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR CAMPUS ATE"

UBICACIÓN \*\* : AV. NICOLAS AYLLÓN N° 7208, DISTRITO DE ATE, LIMA

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

RECEPCIÓN N° : 673-25

OT N° : 687-25

FECHA EMISIÓN : 2025-06-16

**STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS**  
**ASTM C39/C39M-24**

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Estructura\*\* : Calzadura Anillo 01 Sección 1,2,3 y 4

F'c (Kg/cm²) \*\* : 150

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Fecha Recepción : 2025-05-28

Fecha Moldeo\*\* : 2025-05-16

Fecha Rotura : 2025-06-13

Edad muestra : 28 días

| Código muestra<br>LEM | Código<br>cliente | Diámetro<br>promedio<br>(mm) | Longitud<br>promedio<br>(mm) | Área sección<br>transversal<br>(mm²) | Carga<br>Máxima<br>(kN) | Resistencia<br>Compresión<br>(MPa) | Resistencia<br>Compresión<br>(Kg/cm²) | Tipo<br>fractura | Densidad<br>muestra<br>(kg/m³) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1530-CO-25            | M04               | 100.93                       | 203.14                       | 8000.75                              | 180.42                  | 22.6                               | 230.0                                 | 3                | ---                            |
| 1531-CO-25            | M05               | 101.39                       | 201.79                       | 8074.64                              | 169.64                  | 21.0                               | 214.2                                 | 2                | ---                            |
| 1532-CO-25            | M06               | 100.83                       | 202.06                       | 7985.70                              | 180.36                  | 22.6                               | 230.3                                 | 3                | ---                            |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

