

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°812-25 CO12

CLIENTE : Héctor Juan Qusipe Fernández

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : Avenida Javier Prado Este N ° 5920 - La Molina

RECEPCIÓN N° : 764-25

PROYECTO ** : Ampliación de Terrazas

OT N° : 781-25

UBICACIÓN ** : Km. 128 Panamericana Sur - Cerro Azul - Cañete

FECHA EMISIÓN : 2025-06-17

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : MURO DE CONTENCIÓN					Fecha Recepción : 2025-06-16				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-05-16				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-06-16				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 31 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
2002-CO-25	-	80.81	161.50	5129.50	47.20	9.2	93.8	2	2170

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

La muestra recibida presenta plastico encustrado dentro de la muestra.

