

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°846-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO SAN FERNANDO

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : NRO. 220 PARQUE NORTE LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 771-25

PROYECTO ** : REPARACION DE CALZADA Y VEREDA; EN EL (LA) AV. PETIT THOUARS (AV. RICARDO PALMA – AV. 28 DE JULIO)

OT N° : 788-25

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

FECHA EMISIÓN : 2025-06-20

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : VEREDAS					Fecha Recepción : 2025-06-17				
F'c (Kg/cm²) ** : 210					Fecha Moldeo** : 2025-06-12				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-06-19				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
2061-CO-25	-	100.99	201.74	8011.06	147.52	18.4	187.8	4	2430
2062-CO-25	-	100.23	203.28	7890.16	129.77	16.4	167.7	2	2430

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira
Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 20/06/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

