

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°259-25 CO12**

**CLIENTE** : CONSORCIO HUAYCOLORO  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 URB. EL ROSARIO - LIMA - LIMA -  
**PROYECTO \*\*** : INTERVENCIO PARA LA QUEBRADA HUAYCOLORO  
**UBICACIÓN \*\*** : HUACHIPA-LURIGANCHO

**CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02  
**RECEPCIÓN N°** : 300-25  
**OT N°** : 309-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-03-24

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

**STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS**  
**ASTM C39/C39M-24**

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

**Estructura\*\*** : PAQUETE 4.4 / GRADERIA 9+900 MI  
**F'c (Kg/cm<sup>2</sup>) \*\*** : 175  
**Tipo muestra** : Cilindros Moldeados  
**LUGAR DE ENSAYO:** Laboratorio de ensayo de materiales

**Fecha Recepción** : 2025-03-14  
**Fecha Moldeo\*\*** : 2025-02-25  
**Fecha Rotura** : 2025-03-22  
**Edad muestra** : 25 días

| Código muestra<br>LEM | Código<br>cliente         | Diámetro<br>promedio<br>(mm) | Longitud<br>promedio<br>(mm) | Área sección<br>transversal<br>(mm <sup>2</sup> ) | Carga<br>Máxima<br>(kN) | Resistencia<br>Compresión<br>(MPa) | Resistencia<br>Compresión<br>(Kg/cm <sup>2</sup> ) | Tipo<br>fractura | Densidad<br>muestra<br>(kg/m <sup>3</sup> ) |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 763-CO-25             | TCV-24-CHP4-<br>1518-4558 | 101,28                       | 203,23                       | 8056,34                                           | 165,34                  | 20,5                               | 209,3                                              | 2                | 2290                                        |
| 764-CO-25             | TCV-24-CHP4-<br>1518-4558 | 102,99                       | 203,02                       | 8330,68                                           | 134,09                  | 16,1                               | 164,1                                              | 5                | 2250                                        |
| 765-CO-25             | TCV-24-CHP4-<br>1518-4558 | 102,78                       | 204,01                       | 8296,74                                           | 184,01                  | 22,2                               | 226,2                                              | 5                | 2320                                        |

**Defecto de la muestra o en la tapa:** -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

