

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**

**INFORME DE ENSAYO N°2179-25 CO12**

CLIENTE : CONSORCIO VESUR

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN \*\* : MZA. D LOTE 10 COOP. HUAYTAPALLANA - LOS OLIVOS - LIMA-LIMA

RECEPCIÓN N° : 1711-25

PROYECTO \*\* : AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA PROLONGACION VIA  
EXPRESA PASEO DE LA REPUBLICA

OT N° : 1756-25

UBICACIÓN \*\* : TRAMO Av. REPUBLICA DE PANAMA – PANAMERICANA SUR - LIMA

FECHA EMISIÓN : 2025-11-20

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

**STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS**

**ASTM C39/C39M-24**

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Estructura\*\* : Guía N° THV2 - 08141

Fecha Recepción : 2025-11-13

F'c (Kg/cm²) \*\* : 280

Fecha Moldeo\*\* : 2025-10-22

Tipo muestra : Cilindros Moldeados

Fecha Rotura : 2025-11-19

LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales

Edad muestra : 28 días

| Código muestra<br>LEM | Código<br>cliente | Diámetro<br>promedio<br>(mm) | Longitud<br>promedio<br>(mm) | Área sección<br>transversal<br>(mm²) | Carga<br>Máxima<br>(kN) | Resistencia<br>Compresión<br>(MPa) | Resistencia<br>Compresión<br>(Kg/cm²) | Tipo<br>fractura | Densidad<br>muestra<br>(kg/m³) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 5596-CO-25            | -                 | 100.39                       | 200.10                       | 7,916.2                              | 233.79                  | 29.5                               | 301.2                                 | 2                | 2390                           |
| 5597-CO-25            | -                 | 100.23                       | 200.12                       | 7,890.2                              | 240.36                  | 30.5                               | 310.6                                 | 2                | 2380                           |
| 5598-CO-25            | -                 | 100.30                       | 200.11                       | 7,901.2                              | 236.95                  | 30.0                               | 305.8                                 | 1                | 2400                           |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

