

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°2511-25 CO12**

CLIENTE : ESTANTERIAS METÁLICAS JRM SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN \*\* : Av. Paseo de la Republica Nro. 1577

RECEPCIÓN N° : 1620-25

PROYECTO \*\* : PLANTA CHILCA ESTANTERÍAS METALICAS JRM

OT N° : 1661-25

UBICACIÓN \*\* : SECTOR BAJADA CHILCA CUADRA S/N, FUNDO EL TRIGAL (ZONA QUEBRADA  
PARCA), CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 63.5, DISTRITO DE CHILCA,  
PROVINCIA DE CAÑETE Y DEPARTAMENTO DE LIMA."

FECHA  
EMISIÓN : 2025-12-16

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

| STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS<br>ASTM C39/C39M-24 |                   |                              |                              |                                      |                              |                                    |                                       |                  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA</b>                                                                 |                   |                              |                              |                                      |                              |                                    |                                       |                  |                                |
| Estructura** : LOSA DE NAVE EJE 1 AL 7                                                              |                   |                              |                              |                                      | Fecha Recepción : 2025-11-17 |                                    |                                       |                  |                                |
| F'c (Kg/cm²) ** : 315                                                                               |                   |                              |                              |                                      | Fecha Moldeo** : 2025-11-15  |                                    |                                       |                  |                                |
| Tipo muestra : Cilindros Moldeados                                                                  |                   |                              |                              |                                      | Fecha Rotura : 2025-12-13    |                                    |                                       |                  |                                |
| LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales                                                |                   |                              |                              |                                      | Edad muestra : 28 días       |                                    |                                       |                  |                                |
| Código muestra<br>LEM                                                                               | Código<br>cliente | Diámetro<br>promedio<br>(mm) | Longitud<br>promedio<br>(mm) | Área sección<br>transversal<br>(mm²) | Carga<br>Máxima<br>(kN)      | Resistencia<br>Compresión<br>(MPa) | Resistencia<br>Compresión<br>(Kg/cm²) | Tipo<br>fractura | Densidad<br>muestra<br>(kg/m³) |
| 5267-CO-25                                                                                          | G                 | 151.28                       | 301.08                       | 17,974.3                             | 426.70                       | 23.7                               | 242.1                                 | 2                | 2280                           |
| 5268-CO-25                                                                                          | G                 | 151.22                       | 301.13                       | 17,960.1                             | 431.10                       | 24.0                               | 244.8                                 | 2                | 2300                           |
| 5269-CO-25                                                                                          | G                 | 151.29                       | 300.62                       | 17,976.7                             | 436.55                       | 24.3                               | 247.6                                 | 2                | 2310                           |

Defecto de la muestra o en la tapa:

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**



Firmante: Irma Coaquira  
Layme  
Cargo: Jefe de Laboratorio  
Fecha: 16/12/25  
Motivo: Autorización de  
informes de ensayos

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

