

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2517-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HOSPITAL MANCHAY

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN** : MANCHAY

RECEPCIÓN N° : 1871-25

PROYECTO** : CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE
MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

OT N° : 1916-25

UBICACIÓN** : DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

FECHA EMISIÓN : 2025-12-30

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : PLATEA DE CIMENTACION DE PIT DE ASCENSOR DE MONTACARGAS ENTRE LOS EJES A4-A6/AJ-AK					Fecha Recepción : 2025-12-23				
F'c (Kg/cm²)** : 280					Fecha Moldeo** : 2025-12-22				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-29				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m³)
6765-CO-25	PC-PIT- S4- S6- 001	101.51	201.34	8,093.0	199.32	24.6	251.1	2	2370
6766-CO-25	PC-PIT- S4- S6- 002	101.37	201.07	8,070.7	205.24	25.4	259.3	5	2390
6767-CO-25	PC-PIT- S4- S6- 003	101.60	201.01	8,108.1	203.26	25.1	255.6	2	2370
6768-CO-25	PC-PIT- S4- S6- 004	101.37	201.37	8,071.4	209.87	26.0	265.1	2	2370
6769-CO-25	PC-PIT- S4- S6- 005	100.79	200.90	7,978.5	194.04	24.3	248.0	2	2410
6770-CO-25	PC-PIT- S4- S6- 006	101.44	201.56	8,082.6	187.26	23.2	236.3	2	2380

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

