

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°449-25 CO12

CLIENTE : AZ INVERSIONES INMOBILIARIAS SAC **CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02
DIRECCIÓN ** : AV. JOSE PARDO NRO. 434 INT. 1302 URB. SURQUILLO LIMA - LIMA - MIRAFLORES **RECEPCIÓN N°** : 467-25
PROYECTO ** : PROYECTO MULTIFAMILIAR SKY PARK **OT N°** : 480-25
UBICACIÓN ** : Jr. Paseo del Bosque 832 - San Borja **FECHA EMISIÓN** : 2025-05-10
**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : VERTICALES NIVEL 1 SECTOR 2 (GUIA. 541-1057650)					Fecha Recepción : 2025-04-18				
F'c (Kg/cm²) ** : 350					Fecha Moldeo** : 2025-04-11				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-05-09				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 28 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1118-CO-25	-	150.18	301.90	17715.07	672.16	37.9	386.9	3	---
1119-CO-25	-	149.91	302.44	17651.43	656.79	37.2	379.4	2	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

