

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°500-25 CO12**

**CLIENTE** : MULTIFIBRAS DEL PERU SAC  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. GLOBO TERRAQUEO NRO. 7501 (ALT. SENATI DE  
PANAMERICANA NORTE) LIMA - LIMA - LOS OLIVOS  
**PROYECTO \*\*** : LI3308 BARRA CHORRILLOS  
**UBICACIÓN \*\*** : AV. ALAMEDA HORIZONTE CRUCE CON AV. ALAMEDA SAN MARCOS

**CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02  
**RECEPCIÓN N°** : 377-25  
**OT N°** : 386-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-04-03

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

**STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS**  
**ASTM C39/C39M-24**

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

**Estructura\*\*** : Pedestal de torre y platea de cimentación  
**F'c (Kg/cm²) \*\*** : 310  
**Tipo muestra** : Cilindros Moldeados  
**LUGAR DE ENSAYO:** Laboratorio de ensayo de materiales

**Fecha Recepción** : 2025-03-20  
**Fecha Moldeo\*\*** : 2025-03-26  
**Fecha Rotura** : 2025-04-02  
**Edad muestra** : 7 días

| Código muestra<br>LEM | Código<br>cliente | Diámetro<br>promedio<br>(mm) | Longitud<br>promedio<br>(mm) | Área sección<br>transversal<br>(mm²) | Carga<br>Máxima<br>(kN) | Resistencia<br>Compresión<br>(MPa) | Resistencia<br>Compresión<br>(Kg/cm²) | Tipo<br>fractura | Densidad<br>muestra<br>(kg/m³) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 926-CO-25             | -                 | 150.76                       | 301.00                       | 17850.98                             | 456.36                  | 25.6                               | 260.7                                 | 2                | ---                            |
| 927-CO-25             | -                 | 150.17                       | 300.84                       | 17711.53                             | 437.16                  | 24.7                               | 251.7                                 | 2                | ---                            |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**



Firmante: Irma Coaquira Layme  
Cargo: Jefe de Laboratorio  
Fecha: 03/04/25  
Motivo: Autorización de  
informes de ensayos

*Irma Coaquira Layme*  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

