

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°2584-25 CO12

CLIENTE : CONSORCIO HOSPITAL MANCHAY

DIRECCIÓN ** : MANCHAY

PROYECTO ** : CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE
MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

UBICACIÓN ** : DISTRITO DE PACHACAMAC- PROVINCIA DE LIMA

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

RECEPCIÓN N° : 1882-25

OT N° : 1927-25

FECHA EMISIÓN : 2025-12-30

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura ** : PLATEA DE CIMENTACION DE SECTOR 03 , ENTRE LOS EJES A5-A8/AE-AH					Fecha Recepción : 2025-12-24				
F'c (Kg/cm²) ** : 280					Fecha Moldeo ** : 2025-12-23				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-12-30				
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
6990-CO-25	PC-S3- 019	101.32	201.27	8,062.7	188.79	23.4	238.8	2	2380
6991-CO-25	PC-S3- 020	101.24	201.35	8,050.8	213.95	26.6	271.0	3	2370
6992-CO-25	PC-S3- 021	101.39	201.35	8,074.6	198.38	24.6	250.5	5	2380
6993-CO-25	PC-S3- 022	101.32	201.38	8,062.7	202.92	25.2	256.6	5	2390
6994-CO-25	PC-S3- 023	101.49	201.31	8,090.6	200.15	24.7	252.3	0	2380
6995-CO-25	PC-S3- 024	101.46	201.43	8,085.0	187.99	23.3	237.1	3	2380
6996-CO-25	PC-S3- 025	101.42	201.45	8,079.4	194.86	24.1	245.9	5	2370
6997-CO-25	PC-S3- 026	101.34	201.44	8,066.7	212.39	26.3	268.5	5	2380
6998-CO-25	PC-S3- 027	101.34	201.44	8,066.7	212.39	26.3	268.5	5	2380
6999-CO-25	PC-S3- 028	101.45	201.34	8,083.4	195.03	24.1	246.0	2	2340

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

