

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°469-25 CO12**

**CLIENTE** : AZ INVERSIONES INMOBILIARIAS SAC  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. JOSE PARDO NRO. 434 INT. 1302 URB. SURQUILLO LIMA - LIMA - MIRAFLORES  
**PROYECTO \*\*** : PROYECTO MULTIFAMILIAR SKY PARK  
**UBICACIÓN \*\*** : Jr. Paseo del Bosque 832 - San Borja

\*\*Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

**CÓDIGO** : F-LEM-P-CO-12.02  
**RECEPCIÓN N°** : 390-25  
**OT N°** : 398-25  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-04-25

**STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS**  
**ASTM C39/C39M-24**

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

**Estructura\*\*** : VERTICALES DEL SOTANO 1 SECTOR S1.2 Y S2.2 (GUIA . 366-2018142)

**F'c (Kg/cm²) \*\*** : 350

**Tipo muestra** : Cilindros Moldeados

**LUGAR DE ENSAYO**: Laboratorio de ensayo de materiales

**Fecha Recepción** : 2025-03-28

**Fecha Moldeo\*\*** : 2025-03-27

**Fecha Rotura** : 2025-04-24

**Edad muestra** : 28 días

| Código muestra LEM | Código cliente | Diámetro promedio (mm) | Longitud promedio (mm) | Área sección transversal (mm²) | Carga Máxima (kN) | Resistencia Compresión (MPa) | Resistencia Compresión (Kg/cm²) | Tipo fractura | Densidad muestra (kg/m³) |
|--------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|
| 852-CO-25          | -              | 150.10                 | 299.30                 | 17696.20                       | 755.36            | 42.7                         | 435.3                           | 5             | ---                      |
| 853-CO-25          | -              | 149.80                 | 303.05                 | 17624.36                       | 742.32            | 42.1                         | 429.5                           | 2             | ---                      |

Defecto de la muestra o en la tapa: -

**Nota :**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**



Firmante: Irma Coaquira Layme  
Cargo: Jefe de Laboratorio  
Fecha: 25/04/25  
Motivo: Autorización de informes de ensayos

*Irma Coaquira Layme*  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

