

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°452-25 CO12

CLIENTE : AZ INVERSIONES INMOBILIARIAS SAC

CÓDIGO : F-LEM-P-CO-12.02

DIRECCIÓN ** : AV. JOSE PARDO NRO. 434 INT. 1302 URB. SURQUILLO LIMA - LIMA - MIRAFLORES **RECEPCIÓN N°** : 467-25

PROYECTO ** : PROYECTO MULTIFAMILIAR SKY PARK

OT N° : 480-25

UBICACIÓN ** : Jr. Paseo del Bosque 832 - San Borja

FECHA EMISIÓN : 2025-04-21

**Datos proporcionados y de responsabilidad del cliente

STANDARD TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS ASTM C39/C39M-24									
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA									
Estructura** : LOSA SEMISOTANO SECTOR 3 (GUIA. 366 - 02019256)					Fecha Recepción : 2025-04-18				
F'c (Kg/cm²) ** : 350					Fecha Moldeo** : 2025-04-12				
Tipo muestra : Cilindros Moldeados					Fecha Rotura : 2025-04-19				
LUGAR DE ENSAYO: Laboratorio de ensayo de materiales					Edad muestra : 7 días				
Código muestra LEM	Código cliente	Diámetro promedio (mm)	Longitud promedio (mm)	Área sección transversal (mm ²)	Carga Máxima (kN)	Resistencia Compresión (MPa)	Resistencia Compresión (Kg/cm ²)	Tipo fractura	Densidad muestra (kg/m ³)
1124-CO-25	-	150.75	300.69	17849.79	576.36	32.3	329.3	2	---
1125-CO-25	-	150.82	301.83	17865.19	568.36	31.8	324.4	5	---

Defecto de la muestra o en la tapa: -

Nota :

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

